



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



55014693

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă din apeduct urban, s. Baroncea Nouă.
Prelevat: lab. san. igienic-1,5 L

Beneficiar: ÎM Apă Canal or. Drochia

Adresa juridică: or. Drochia

Data și ora prelevării: 04/06/2026 9:10:00

Livrat în laborator: 04/06/2026 10:40:13

Data eliberării raportul 05/06/2026 11:30:04

Producătorul

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Turbiditatea*	<1,0	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017

Data începerii investigației 04/06/2026

Data finisării investigației 04/06/2026

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile la indicatorul investigat

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Liudmila Homeacova

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator

Liliana Tofan

